



TANGIT ČISTIČ

Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC-U*, PVC-C** a ABS***

VLASTNOSTI

Čisticí prostředek na bázi acetonu a metyletylketonu

OBLAST POUŽITÍ

Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC-U, PVC-C a ABS. Nevhodný pro polyolefinové svážené spoje.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Chránit před otevřeným ohněm a jiskrami. Elektrické přístroje je třeba vypnout. Nádoby skladovat na dobře větraném místě. Před svážením odstranit výpary ředidel z potrubí, pracovních místností a šachet. Potrubí nejprve napustit vodou a propláchnout, resp. profouknout. Během zasychání potrubí neuzavírat. Při kontaktu s očima je nutno je důkladně vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem. Zabránit úniku do kanalizace. Při práci s Tangitem je třeba dbát např. předpisů Nařízení o nebezpečných látkách a BGI 621 „ředidla“.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

I zde je třeba dbát doporučení technických listů Tangitu. Při dotazech je vám k dispozici telefonický servis.

SKLADOVÁNÍ

Čistič lze skladovat nejméně 24 měsíců od data plnění. Datum plnění a číslo šarže jsou vytištěny na dně láhve.

LIKVIDACE

Zbytky výrobku likvidovat jako zvláštní odpad.

Odpadní klíč: 080406 (kód EAK)

Prázdná balení recyklovat.

NEBEZPEČÍ

- Dráždí oči a dýchací cesty
- Při použití se mohou tvořit výbušné/snadno zápalné páry/směsi se vzduchem
- Opakovaný kontakt může způsobit vysušení nebo praskání pokožky
- Výpary mohou způsobit ospalost nebo nevolnost

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

- Chraňte před dětmi
- Nádoby skladovat na dobře větraném místě
- Chránit před zápalnými zdroji – nekouřit
- Při zasažení očí je ihned důkladně vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem
- Při požití ihned vyhledat lékařskou radu a ukázat balení nebo etiketu
- Nedýchat výpary ředidel
- Používat jen v dobře větraných prostorách



TECHNICKÉ POZNÁMKY KE ZPRACOVÁNÍ

Při prvním použití čističe je třeba po otevření uzávěru zatlačit tupým předmětem sítko bezpečnostní fólií až nadoraz do hrdla láhve.

Postup čištění:

Lepené plochy se nejprve očistí od hrubých nečistot. Při lepení trubek platí doporučení technických listů Tangitu PVC-U, PVC-C a ABS. Dočištění se provádí čističem Tangit. Čistič se nanese na bílý, nebarvicí savý papír, např. kreповý, a očistí se jím suché lepené plochy tak, aby byly prosty mastnoty, nečistot a kluzných prostředků. Papír je třeba po každém čištění vyměnit. Plochy očištěné čističem Tangit musí být před nanesením lepidla usušeny. Led se odstraní opatrným zahřátím.

Lepení:

Při lepení trubek jsou závazná doporučení technických listů Tangitu PVC-U, PVC-C a ABS.

BALENÍ

125 ml; 20 ks v prodejní jednotce
1l; 12 ks v prodejní jednotce

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

vynikající čisticí schopnost
* PVC-U = tvrdý PVC
** PVC-C = chlorovaný PVC
*** ABS = acrylnitril-butadien-styren

TECHNICKÉ ÚDAJE

Surovina:	Aceton, metyletylketon	
Hustota (specifická hmotnost):	Cca 0,8 g/ml	
Spotřeba:	K vytvoření 100 lepených spojů je třeba zhruba následující množství čističe:	
Hrubé rozměry:	DN	da/mm Čistič Tangit/kg
	DN 25	32 0,5
	DN 32	40 0,7
	DN 40	50 0,9
	DN 50	63 1,1
	DN 65	75 1,3
	DN 80	90 1,4
	DN 100	110 1,7
	DN 125	140 2,1
	DN 150	160 2,5
	DN 200	225 4,5
	DN 250	280 6,5
	DN 300	280 10,2

UPOZORNĚNÍ:

Při zpracování tohoto technického listu jsme vzali ohled na současný stav technického vývoje podle našich zkušeností.

VbF: B

F X

F = snadno zápalné Xi = dráždivé

Výše uvedené údaje mohou být jen obecnými doporučeními. Vzhledem k podmínkám zpracování a užití, které leží mimo oblast našeho vlivu, a mnohosti různých materiálů doporučujeme v každém případě provést nejprve dostatečný počet vlastních pokusů. Proto nelze z údajů uvedených v tomto listě vyvodit ručení za konkrétní výsledky použití. V rámci našich prodejních podmínek přebíráme záruku za trvale neměnnou vysokou kvalitu našeho výrobku.

DISTRIBUTOR:

HENKEL ČR spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 00 Praha 7
Tel.: 220 101 101
www.tangit.cz